



De: António Augusto Godinho (Defesa Civil).  
Para: Vitor Carlini (Gabinete).


- **Assunto:** Requerimento nº 008/22

(informações relativas a situação da EMEF José Luis Pinto), localizada no Bairro: Gabriel Piza.

- **Assunto:** Respostas 3 e 4 que compete a **Defesa Civil**.

**03-** Em observação de análise Técnica, com fotos comprobatórias que comprovam patologias na estrutura.

**04-** Relatório de Vistoria nº104/2021 em 02/09/2021

  
António Augusto Godinho  
RG 8.423.840-9  
Coordenador Municipal de  
Proteção e Defesa Civil

**São Roque, 14 de Fevereiro de 2022.**



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
COMPDEC**



**RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 104/2021**

**Ao Departamento de Educação.**

**CÓPIA**

Data da realização: 02/09/2021.

Local: EMEF José Luiz Pinto – estrada do Moura, 310  
Bairro: Gabriel Pizza - São Roque

Autor: Michael Dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coord. e Eng. Defesa Civil.

Solicitante: Paulo D. do Carmo (Diretor de Educação).

No local: Márcia Moraes (Diretora) RG: 26.628.477-2

**- Descrição da área no momento da vistoria:**

Efetuada vistoria no local citado, esta COMPDEC constatou que a estrutura do fundo da edificação da EMEF, apresenta fissuras trincas e deslocamento no chão da cozinha. Observou-se que esta havendo varias trincas na estrutura de alvenaria e deslocamento das peças pré-moldadas de concreto. Observou-se também problemas na área da cozinha da área administrativa e afastamento do calçamento da mesma da edificação, com trincas.

**- Conclusão:**

Esta COMPDEC avalia que, há problemas de recalque na estrutura. Com observação de interdição da mesma, para manutenções patológicas da estrutura.

Antonio Augusto Godinho  
RG 8.429.840-9  
Coordenador Municipal de  
Proteção e Defesa Civil



