

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

Leitura em Plenário
Na **1ª SESSÃO ORDINÁRIA**
Realizada em 01/02/2016


ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
2º Secretário

INDICAÇÃO Nº 15/2016

Solicita providências com relação ao precário estado de conservação do acesso da Rodovia Raposo Tavares entre o km 51 e 52, entrada do "Espaço Polly", até a Estrada Taipas de Pedra.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito seus bons ofícios junto ao setor competente, visando providências com relação ao precário estado de conservação do acesso da Rodovia Raposo Tavares entre o km 51 e 52, entrada do "Espaço Polly", até a Estrada Taipas de Pedra.

JUSTIFICATIVA:

Tal reivindicação tem por objetivo proporcionar a devida segurança aos moradores e demais pessoas que transitam pela referida via, a qual se encontra em péssimo estado de conservação conforme exposto no e-mail (cópia anexa) enviado a este Vereador pela senhora Anita de Souza Dias Gutierrez.

Sala das Sessões "Dr. Júlio Arantes de Freitas", 20 de janeiro de 2016.


DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES
(DONIZETE CARTEIRO)
Vereador

PROCOLO Nº CETSRS 20/01/2016 - 09:05:54 00379/2016
/vtc



Assunto Taipas de Pedra
De <anita@hortibrasil.org.br>
Para <v.donicarteiro@camarasaoroque.sp.gov.br>
Data 19/01/2016 19:44
Prioridade Normal

Senhor Vereador

Solicito a sua ajuda na solução do acesso da Rodovia Raposo Tavares (entre o km 51 e 52 - entrada do Espaço Polly), até a estrada Taipas de Pedra.

Precisamos de uma solução imediata para um pequeno trecho de estrada, íngreme, cheio de buracos e pedra, impossível de subir, ao lado do Espaço Polly.

A manutenção feita pela Prefeitura, um ano atrás, não considerou que o meio da estrada precisa ser mais alto, impedindo que a água de chuva escorra no seu leito.

Pagamos IPTU e não temos acesso à água encanada e esgoto. Poderíamos ter pelo menos estradas transitáveis.

Atenciosamente,
Anita de Souza Dias Gutierrez

11 9 7152 1894