



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC**



MEMORANDO/COMPDEC Nº 017/2022.

São Roque, 01 de Dezembro de 2022.

De: Antônio Augusto Godinho.

Para: Departamento Jurídico.

Assunto: Operação de Chuvas de Verão 2022/2023.

Venho através deste informar que a partir de 1º de Dezembro de 2022, iniciam-se as Operações de Chuvas de Verão. Um convênio da Defesa Civil do Estado com as COMPDECS Regionais, o Município de São Roque faz parte da REDEC I-4.

Tal fato deve-se, por ser uma época em que os índices pluviométricos aumentam consideravelmente nas estações das chuvas, o governo do estado através desse processo criou um sistema de gerenciamento de riscos para o antes, durante e depois. É uma tentativa de prevenção, mitigação e preparação, para as áreas de riscos de deslizamentos e enchentes, ocasionados pelos grandes índices pluviométricos causados nesse período.

São tentativas de respostas as áreas com emergências, reabilitação, reconstrução e desenvolvimento de áreas afetadas por grandes volumes de precipitação. As áreas já cadastradas, por serem áreas de riscos sempre nessa época, recebem observação, pois normalmente existe um aumento de problemas relacionados a esse período.

Com isso o processo de Vistoria 88/21, Vistoria 097/22, Vistoria 151/22, todas relacionadas ao antigo mercadão da Avenida João Pessoa, devido ao atual estagio de deslizamento da antiga área do estacionamento de veículos pode aumentar nessa época devido ao local estar aberto sem proteção mecânica e aparentemente abandonado desde o ocorrido, o local apresenta fissuras em volta do deslizamento que podem aumentar e incidir nessa época. Podendo futuramente afetar o passeio e rua.

Sem Mais.

“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC**



RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 088/2021

Ao Dept. de Planejamento/ Dept. de Meio Ambiente.

Data da realização: 06/08/2021.

Local: Rua João Pessoa, Nº 114 á 170 –Denominado Mercado - Bairro:Centro
Cidade: São Roque.

Autor: Michael Dos Santos, Antonio A. Godinho, Fredy Willian C. Vieira.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coord. e Eng. Defesa Civil,
Engº Coord. Técnico do Planejamento Fredy Willian C. Vieira,
Secretario Executivo - Michael dos Santos.

Solicitante: Corporação do Bombeiro.

No local: 1º Tenente Flavio Aparecido Stephano, e 1º Sargento Fabio Coelho.

- Descrição da Área no Momento da Vistoria:

Efetuada vistoria no local citado, esta COMPDEC constatou no momento do ocorrido as seguintes observações:

1º - Houve ruptura do muro de contenção do aterro abaixo da estrutura da edificação, em relação ao nível da Rua: João Pessoa, devido ao fato ocorrido o empuxo de terra se moveu, com isso as colunas de sustentação caíram horizontalmente e quase que inteiras na sua totalidade, ocasionando a perda a de suporte e sustentação da terra e o afundamento do piso de concreto (nível).

2º - Junto com a ruptura, um veículo estacionado na calçada de marca gol geração 5 cor prata, placa AVF – 0G19 de propriedade do Sr: Everton Bueno Alves, RG: 45.026.251 e CPF: 347.013.168-65, que ficou debaixo dos escombros da estrutura e terra.

3º - Ficou constatado na vistoria, um cano de PVC, quebrado infiltrando água no local do acidente.

“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”



4º - Durante a mesma á de se relatar um movimento de retirada de terra abaixo do nível dos blocos de fundação e broca, deixando expostas às mesmas, com essa perda de terra retirada. As colunas de sustentação subsequentes da estrutura de contenção, aparentemente sofreram esforços devido ao fato ocorrido. E duas paredes no subsolo, derrubadas anteriormente.

5º - Empresa de gás natural, bloqueando o mesmo na área afetada.

6º - Empresa CPFL, bloqueando a rede elétrica na área afetada.

7º - Empresa Sabesp, bloqueou a rede na área afetada.

- Conclusão:

Esta COMPDEC avaliou que, existe necessidade urgente de reconstrução da estrutura danificada. Com apresentação de laudo técnico de execução e recuperação da mesma.

A área nesse momento esta interdita para efeito de segurança dos condomínios e pessoas civis. A Defesa Civil interditou uma mão da rua para segurança, solicitou fechamento com tapume a área.

ANEXO

“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”



“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/D1A5-E71D-30B2-8B06> e informe o código D1A5-E71D-30B2-8B06





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/D1A5-E71D-30B2-8B06> e informe o código D1A5-E71D-30B2-8B06





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”



“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/D1A5-E71D-30B2-8B06> e informe o código D1A5-E71D-30B2-8B06





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/D1A5-E71D-30B2-8B06> e informe o código D1A5-E71D-30B2-8B06





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/D1A5-E71D-30B2-8B06> e informe o código D1A5-E71D-30B2-8B06





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC**



RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 097/2022.

Ao Dept. de Planejamento(fiscalização) e Jurídico.

Data da realização: 11/03/2022.

Local: Avenida João Pessoa – Antigo Mercadão Bairro: Centro - São Roque.

Autor: Michael dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coordenador e Eng. Defesa Civil.

Solicitante: Vereador Julio Mariano.

No local: Ausente.

- Descrição da área no momento da vistoria:

Efetuada vistoria no local citado, esta COMPDEC constatou que o processo de erosão e deslizamento na área do estacionamento em frente ao mesmo, aumentou com a indefinição dos procedimentos executivos de manutenção para o local, continua abandonado sem definição executiva para o mesmo.

Observamos que aumentou um pouco a queda do muro abaixo da estrutura colapsada (queda), observamos também que alguns tapumes de fechamento estão abertos deixando o local exposto a invasão de curiosos.

- Conclusão:

Esta COMPDEC avalia que, pela indefinição nos processos de recuperação ou demolição da estrutura, estão aumentando a instabilidade do local.

Foi colocada novamente lona plástica no processo de deslizamento, para se tentar atenuar que o talude fique exposto a intempéries, aumentando o processo para direção da área publica (calçada e rua).

Sugere-se que os proprietários sejam intimados a recuperar o tapume e definir procedimentos na estrutura.



ANEXO



“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC**



RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 151/2022.

Ao Departamento Jurídico / Gabinete do Prefeito.

Data da Realização: 06/07/2022.

Local: Avenida João Pessoa (Mercadão) – Bairro: Centro – São Roque.

Autor: Michael dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coordenador e Eng. Defesa Civil.

Solicitante: Departamento Jurídico.

No local: Ausente.

- Descrição da Área no momento da Vistoria:

Efetuada vistoria no local citado, esta COMPDEC constatou que a estrutura do mesmo permanece sem manutenção desde o ocorrido.

Observamos aumento da erosão no passeio com a divisa da edificação onde houve a patologia do colapso, com isso observamos aumento de trincas no passeio, próximo a área colapsada.

Observamos aumento das espessuras nas trincas locais, com relação ao vigamento do local já colapsado sem apoio.

- Conclusão:


Esta COMPDEC avalia que, há estrutura esta sem qualquer execução de reparos no local, com problemas desde o ocorrido.

Portanto a interdição da mesma será mantida, com a continuidade do local fechado e isolado com tapumes.

“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”




ANEXO



“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”



“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/D1A5-E71D-30B2-8B06> e informe o código D1A5-E71D-30B2-8B06





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC**



RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 188/2022.

Ao Departamento Jurídico.

Data da Realização: 17/10/2022.

Local: Avenida João Pessoa n° 114 a 170 – Denominação Mercado
Bairro: Centro - São Roque.

Autor: Michael dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coordenador e Eng. Defesa Civil.

Solicitante: Departamento Jurídico.

No local: Ausente.

- Descrição da Área no Momento da Vistoria:

Efetuada vistoria no local citado, esta COMPDEC constatou que a estrutura colapsada permanece sem manutenção alguma, segue abandonada.

Observamos aumento das erosões do calçamento próximo ao buraco aberto desde o colapso do mesmo, observamos trincas no passeio e colapso do mesmo aumentando sua área aberta, indo em direção a área publica(passeio).

Observamos que a lona colocada para atenuar á intempéries de forma direta já saiu varias vezes, apesar da tentativa de atenuar o problema com a lona plástica.

- Conclusão:

Esta COMPDEC avalia que os processos patológicos na estrutura sem qualquer manutenção, continuam aumentando os processos patológicos evolutivos ao restante da estrutura e calçamento.

Sugere-se em caráter de urgência, ações de mitigação no local para não causarem danos maiores á área publica e principalmente em vidas humanas.

“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”



ANEXO



“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/D1A5-E71D-30B2-8B06> e informe o código D1A5-E71D-30B2-8B06





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/D1A5-E71D-30B2-8B06> e informe o código D1A5-E71D-30B2-8B06





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC**



RELATÓRIO DE VISTORIA PROT N.º 1.408/2022.

Ao Departamento Jurídico / Gabinete do Prefeito.

Data da Realização: 13/02/2022.

Local: Avenida João Pessoa (Mercadão) – Bairro: Centro – São Roque.

Autor: Michael dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coordenador e Eng. Defesa Civil.

Solicitante: Departamento Jurídico.

No local: Ausente.

- Descrição da área no momento da vistoria

Efetuada vistoria no local citado, esta COMPDEC constatou que a estrutura remanescente, apresentou processo de ruptura e falência da mesma. Observamos aumento de abertura do chão (deslizamento) e deslocamento da estrutura e laje pendendo para o direita.

Observamos que a estrutura esta com patologias irreversíveis para manutenção, ou qualquer tipo de reforço.

Conclusão

Esta COMPDEC avalia que, pode ocorrer risco iminente de fadiga e colapso na mesma a qualquer momento.

Interditamos a faixa da Rua, Centro Bairro para garantir o processo de segurança para pedestres e o trafego de carros, sugerimos a demolição em caráter de urgência.

Participaram da ocorrência em questão: Corpo de Bombeiros, Mateoli ABS (15207), CPFL 7315 Tiago - Defesa Civil (636).

Antônio Augusto Godinho
coordenação de defesa civil

“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D1A5-E71D-30B2-8B06

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO (CPF 064.XXX.XXX-74) em 04/04/2023 10:56:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/D1A5-E71D-30B2-8B06>