

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTAÇÃO

Identificação do convênio, objeto, valor, contrapartida.

Convênio: 959288/2024

Objeto: Pavimentação em vias públicas do município de São Roque/SP.

Valor Global: R\$ 1.765.650,40

Valor de repasse: R\$ 1.605.136,73

Valor de contrapartida: R\$ 160.513,67

Vigência: 48 meses

Início da vigência: 24/06/2024

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO

Com a execução da obra de pavimentação, a Prefeitura objetiva:

1. Promover melhor integração entre as regiões conectadas pelas vias.
2. Melhorar infraestrutura das vias urbanas para impulsionar atividades produtivas locais;
3. Melhorar e mais segurança no tráfego de veículos.

3. IMPACTOS SÓCIO ECONÔMICOS

1. Criação de novo sem preendimentos comerciais;
2. Incentivo ao consumo e investimentos;
3. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista o atual estado precário das vias.

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

O Objeto terá durabilidade de 5 anos, realizadas as manutenções semestrais pela equipe do Departamento de Obras.

5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA(BENS)

Não se aplica.



6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

O município dispõe de recursos orçamentários para custear as manutenções preventivas.

7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Identificação das ameaças à longe vida do objeto entregue e as ações que podem ser tomadas para evitar ou minimizar ao ocorrência dos risco se impactos negativos após a conclusão do projeto(para todo risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva).

| CATEGORIA DO RISCO | RISCO | SIM | NÃO | N / A | MEDIDAS PREVENTIVAS |
|--------------------|---|-----|-----|-------|---------------------|
| FINANCEIRO | Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/reparo do objeto | . | x | . | |
| HUMANO/TÉCNICO | Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a execução do projeto | . | x | . | |
| | Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a | . | x | . | |
| AMBIENTAL | Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais | . | x | . | |
| | Ocorrências de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto | . | x | . | |
| TEMPO | Ausência ou insuficiência do prazo de garantia | . | . | x | |
| | Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos. | . | . | x | |
| MATERIAL | Inexistência de assistência técnica especializada na região | . | x | . | |

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

| | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|--|
| | Entrega do objeto defeituoso o inacabado | x | . | . | . | Se ocorrer a entrega da pavimentação, em condições defeituosas, o objeto não será aceito até que seja corrigido pelo executor. |
| FUNCIONALIDADE | Perda de utilidade/funcionalidade antes do término da expectativa de vida útil do objeto | . | x | . | . | |

* N/A: Não se aplica.

8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

Departamento de Obras

Responsável: Marina Magalhães

Rua São Paulo, 966, Taboão, São Roque/SP

São Roque, setembro de 2024.

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Prefeito Municipal