

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque




Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447  
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

## REQUERIMENTO Nº 20/2018

<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Rejeitado
<input checked="" type="checkbox"/> POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>05/03/2018</u>	

Solicita informações referentes ao cronograma de obras de manutenção e reformas das Unidades Escolares do Município.

  
José Alexandre Pierroni Dias  
Médico Veterinário  
2º Secretário

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que recentemente foi anunciado pelo Senhor Prefeito Cláudio Góes, que em 2018 serão feitos investimentos em manutenção e novas obras, na rede básica de ensino.

Considerando que esta é uma melhoria que há muito está sendo aguardada pelos municípios, visto o precário estado de conservação em que se encontram as escolas municipais.

Posto isto, Etelvino Nogueira, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Encaminhar planilha com cronograma de manutenção das escolas da rede básica de educação.
2. Encaminhar planilha com cronograma das novas obras a serem realizadas na rede básica de saúde.
3. Em caso de, ainda não haver tais informações, justificar.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 20 de fevereiro de 2018

  
ETELVINO NOGUEIRA  
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 20/02/2018 - 09:53 805/2018



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 196/2018-GP

São Roque, 12 de abril de 2018

**Assunto: Requerimento nº 20/2018, de  
autoria do vereador Etelvino  
Nogueira**

Senhor Vereador Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, vimos proceder ao encaminhamento das informações prestadas pelo Departamento de Educação.

Como no enunciado não havia citação pertinente à saúde, deixou-se de encaminhar àquele departamento cópia do referido documento para resposta. Nesse sentido, rogamos vossa especial acolhida, no sentido de que possamos, o mais breve possível, também nos manifestar com referência àquela área especificamente, em função do requerimento em testilha.

Nesse norte, contando com a compreensão dessa Mui Egrégia Casa de Leis, agradecemos de antemão e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos protestos de estima e apreço.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES  
PREFEITO**

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**Newton Dias Bastos**  
DD Vereador Presidente  
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

WMN.-

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**

Rua São Paulo, 966 - Taboão - 18135-125 - São Roque - SP

[www.saoroque.sp.gov.br](http://www.saoroque.sp.gov.br)

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque – Terra do Vinho. Bonita por Natureza"*

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

De: Departamento de Educação e Cultura

Para: Gabinete do Prefeito

Ref.: Requerimento Vereador no. 020/18, aprovado em 05/03/2018

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao Requerimento 020/18, aprovado em 05/03/2018 do Vereador Etelvino Nogueira que solicita informações referentes ao cronograma de obras de manutenção e reformas das Unidades Escolares do Município, temos a informar:

1. Segue planilha com cronograma de manutenção das escolas realizadas até presente data e a serem realizadas para o ano de 2018 pela equipe de manutenção do Departamento de Educação, composta por três pessoas: o Chefe de Manutenção, um eletricitista e um auxiliar de serviços gerais. Desde setembro de 2017 foi contratado por processo licitatório a Empresa Facchin Construções Ltda, com sede na cidade de São Paulo, para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas unidades escolares da rede municipal de ensino, sendo que a mesma realizou serviços nos valores de R\$ 47.832,82, com orçamentos liberados pela Chefia de Manutenção nos valores de R\$ 98.706,25, correspondentes a diversos serviços em execução nas unidades escolares.
2. Solicitação pertinente a rede básica de saúde.

Deste modo, essas são as considerações pertinentes quanto ao solicitado.

São Roque, 10 de abril de 2018

JOSÉ WEBER FREIRE MACEDO

Diretor do Departamento de Educação e Cultura



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

<b>Equipe de Manutenção do Departamento de Educação e Cultura</b>			
<b>Unidade Escolar</b>	<b>Realizados até a presente data.</b>	<b>Para realização durante o ano de 2018.</b>	
CMEI ADELINA MISCHIATTI CAPARELLI	Conserto dos ventiladores. Troca de lâmpadas e reatores. Conserto da Torneira. Troca de torneiras e manutenção dos banheiros. Troca de luminárias e conserto dos chuveiros. Conserto de torneiras vazando. Troca de filtro.	Conserto da porta da sala 3 quebrada. Troca da tampa da caixa do esgoto.	
CMEI ALAN KARDEC	Arrumar vazamento da lavanderia. Troca de lâmpadas e reatores. Conserto dos canos com vazamento. Limpeza e manutenção calhas e troca e manutenção das lâmpadas. Retirada de materiais. Limpeza do esgoto. Troca de lâmpadas.	Reforma do piso da quadra. Revestir parede com 4 mts de azulejos. Reparo no ventilador sala B1. Reparo no Bebedouro	Fechadura do portão. Vidro sala 1 quebrado. Poda no fundo da escola.
CMEI AMASILIA RIBEIRO LOPES		Manutenção do Jardim (poda de grama e arbustos).	
CMEI BENEDITA SILVEIRA BARBOSA DE MORAES	Conserto da pia e troca do sifão. Conserto de válvula do bebedouro. Troca de lâmpadas.	Manutenção nos brinquedos do parque. Telas no ferro para evitar a entrada de pombos. Dedetização do prédio. Desentupimento do vaso sanitário dos alunos.	
CMEI GOIANÁ	Troca de sifão. Conserto de vasos sanitários.		
CMEI Prof.ª IOLANDA LIMA DE OLIVEIRA	Recolocação da válvula de descarga das banheiro feminino. Troca das lâmpadas. Pintura das lousas e fixação de quadro negro. Poda e roçada.	Vazamento no vaso sanitário feminino emei e funcionárias, masculino creche. Reparo de vazamento do encanamento do teto da sala 2ª fase.	

CMEI Prof.ª ROSALINA VILLAÇA SALVETTI	<p>Conserto das torneiras com vazamento. Conserto da torneira. Fechadura da porta. Conserto das tomadas. Manutenção dos banheiros dos funcionários. Limpeza do prédio. Conserto e instalação das torneiras, bebedouros. Manutenção dos vasos sanitários. Instalação dos ventiladores. Elétrica. Vazamento com a sabesp.</p>	<p>Troca de janela por porta na lavanderia e separação por parede para realocar secretária. Colocação da grama e instalação do parque no Sesi. Retirada da antiga unidade (Guaçu). Troca do portão automático do Guaçu e instalação no Sesi.</p>	<p>Serrar a porta da secretária e diretoria. Cimentar a calçada da entrada que dá acesso a secretária. Trocar lâmpadas em frente aos berçários. Retirada de entulho da quadra. Poda. Cimentar as calçadas. Instalação de pressurizador na caixa d'água. Dedetização externa. Remoção do cimento e colocação de grama para instalação do playground. Instalação do Playground. Manutenção do banheiro dos Meninos. Retirada de ventiladores do antigo prédio e instalação no sesi. Reparo ventilador MI. Pintura externa.</p>
CMEI Prof. GUALBERTO R. DE ARAÚJO	<p>Retirada de Marimbondos do telhado (Bombeiros). Poda da Grama. Instalação da Lixeira. Colocação de tela. Conserto das torneiras.</p>	<p>Problema na iluminação.</p>	
CMEI SÃO JOÃO NOVO			
CRECHE ABRIGO SABÓO			
CRECHE DR. CARLOS ANTÔNIO SALVETTI	<p>Troca de lâmpadas e manutenção nos filtros de água. Instalação elétrica. Manutenção chuveiros. Vazamento nos canos e troca e manutenção nas lâmpadas externas. Conserto cano quebrado. Troca de lâmpadas.</p>		
CRECHE EMEI RUTH M. ZAVARIZE	<p>Troca de lâmpadas. Manutenção e limpeza do esgoto. Troca dos interruptores. Manutenção no telhado, vazamento.</p>		
CMEI Prof.ª GLAUCIA REGINA PESTANA RISSO	<p>Troca de lâmpadas das salas. Verificar vazamento do muro (planejamento). Trocar o sifão do banheiro dos funcionários. Manutenção nos banheiros dos funcionários. Verificar tampa da caixa d'água. Vazamento do esgoto do banheiro das meninas. Conserto das tomadas. Troca de sifão da pia. Vaso entupido.</p>	<p>Pintura do barrado da escola. Troca de vidros quebrados das salas. Conserto do piso da quadra. Trocar piso próximo ao bebedouro (antiderrapante). Fechar vão da porta do MI D/A. Tela na grade do solário e no corredor do fundo da escola. Trocar 2 maçanetas. Verificar infiltração na laje. Reparo nas rachaduras das paredes.</p>	<p>Trocar sifão do banheiro das meninas. Vidros quebrados. Maçaneta. Torneiras. Troca de lâmpadas queimadas. Porta das salas. Teto com goteiras e infiltração.</p>
CRECHE MARIA EMÍLIA TOSCHI MACCAGNINI	<p>Manutenção da parte elétrica.</p>		

CRECHE NIOBE CARLISSARA FERNANDES	Conserto torneiras. Troca e manutenção das luminárias. Troca de lâmpadas. Limpeza das calhas.		
EMEF BARÃO DE PIRATININGA	Troca de lâmpada na secretaria. Troca de lâmpada no banheiro feminino dos professores. Instalação de luminárias. Manutenção nas torneiras com vazamento. Limpeza do esgoto. Concreto de 3 vasos sanitários.	Troca da válvula hidra. Troca da porta da sala de convivência. Conserto da porta de Aço. Lâmpadas queimadas nos banheiros. Troca de vidros quebrados dos banheiros. Quadro de força exposto. Colocação de porta no banheiro masculino do pátio. Pintura dos banheiros pichados. Válvula hidra com defeito.	Secretária parede embolorada, fechadura quebrada. Pátio troca de lâmpadas, forro soltando/infiltração, quadro de incêndio, quadro de energia. Biblioteca teto desabando/infiltração, troca de lâmpadas, parede com bolor. Troca de lâmpada na área de serviço. Sala de música fiação exposta, ventilador solto. Cozinha Tomada do refrigerador, troca de sifão e lâmpada, porta de entrada, porta balcão e barente. Anfiteatro e saguão quadro de força e quadro de incêndio. interruptores expostos. Paredes trincadas e com infiltração, piso emborrachado soltando, teto desabando no camarim e carpete soltando.
EMEF CARMEM LÚCIA B. C. DE BRITO	Limpeza e manutenção das calhas. Manutenção camera. Tomadas, lâmpadas e telhado. Conserto do trinco.	Rachaduras nas paredes. Fechaduras das portas. Válvula hidra, infiltração e vazamento na pia do banheiro de deficiente masculino. Válvula hidra e maganeta do banheiro deficiente feminino. Fossa afundando, toldo furado e manchado, manutenção da placa da escola, retirar entulho poda e manutenção dos jardins, paredes e portão trincando, pintura das paredes	Salas de aulas: Troca de lâmpadas queimadas, Troca de vidros quebrados. Disjuntores expostos. Forro e parede da sala 4 com infiltração. Fiação exposta. Barente sala 7 quebrado. Forro sala 6 rachando com bolor e infiltração. Proteção de parede sala 10 está solta e o ventilador caindo. Infiltração na sala de informática. Laboratório de ciências bolor no teto e parede, troca de torneira e infiltração. Sala professores troca de lâmpadas, 1 vidro quebrado, paredes com infiltração e bolor e disjuntor exposto. Sala de recurso troca de vidros queimados, lâmpadas e paredes com infiltração. Troca das calhas e toldos.
EMEF CARMEM LÚCIA B. C. DE BRITO	Conserto do registro. Limpeza e manutenção da caixa d'água. Sput.		

EMEF SÃO JOÃO NOVO	Arrumar fiação telefônica da secretaria. Arrumar telhado da biblioteca período integral. Caixa d'água.	Colocar piso em duas salas e no banheiro dos meninos. Arrumar o portão na lateral da biblioteca. Colocar lousa de recados na secretaria. Verificar abertura do estacionamento. Arrumar o banheiro de inclusão	Troca da maçaneta e fechadura da porta do banheiro feminino de funcionários. Verificar linha telefônica interna.
EMEF DR. RABINDRATH T. DOS S. PIRES	Troca da torneira do bebedouro. Vazamento de água. Conserto do cano da caixa d'água. Manutenção nos interruptores e tomadas.	Retirada de inservíveis. Troca das lâmpadas dos corredores ciclo I e II. Troca dos vidros ciclo II. Quadro de luz da quadra. Portão da quadra. Manutenção dos ventiladores. Hidráulica da quadra. Limpeza das caixas da quadra.	
EMEF JOSÉ LUIZ PINTO	Instalação e manutenção ventiladores. Troca de lâmpadas queimadas. Manutenção nos bebedouros. Limpeza e manutenção das calhas.		
EMEF PAULO RICARDO DA S. SANTOS	Manutenção do quadro de energia. Consertar a pia da cozinha. Colocação de cuba. Montagem de andaime.	Dedetização.	
EMEF PROF TIBÉRIO JUSTO DA SILVA	Retirada de Mamona e poda.		
EMEF PROF. EUCLIDES DE OLIVEIRA	Conserto de cano. Colocação de piso.	Laboratório de Informática, Artes e Ciências paredes com rachadura e infiltração. Brinquedoteca rachaduras. Biblioteca teto com infiltração e trincas. Salas de aula troca de lâmpadas e reatores, paredes esfalrelando e com rachaduras, troca de espelhos das tomadas, infiltração nas paredes e troca de vidros quebrados. Prédio antigo Vazamento de água nos buracos de ventilador, pintura e troca das lousas, vitrais emperrados. Pátio com rachaduras no teto e troca de lâmpadas. Anfiteatro Vazamento no teto e na sala de vídeo. Quadra: grades de proteção soltas, entrada da quadra paredes com rachaduras e descolamento do reboque. Colocação de beiral de proteção que recobre o teto do lado de fora da quadra.	Banheiros: Na quadra troca de descarga do banheiro no vestiário masculino, no prédio antigo troca ou vedação da mangueira que dá entrada de água para a pia, prédio novo troca do sifão no banheiro masculino e feminino. Telhado: troca e reposição de telhas de policarbonato, vedação das telhas de policarbonato na entrada da escola e no pátio. Troca da viga de madeira que sustenta o beiral do telhado que dá acesso ao prédio velho. Cozinha colagem da cuba da pia, troca do sifão com vazamento, colagem da grelha da pia, troca da tampa de cimento da caixa de gordura.

EMEF PROF. ROQUE VFRANI			
EMEF Prof.ª IRACEMA VILLAÇA	Prédio I Roçada e poda. Caixa d'água. Retirada de pombos. Manutenção na quadra.	Verificar vazamento na parte externa da escola. Preencher com cimento ou algo similar buracos na cozinha. Pia da cozinha voltando sujeira.	Dedetização e controle de pombos. Troca de sifão banheiro feminino.
	Prédio II Troca de lâmpadas. Manutenção na parte elétrica.	Troca de lâmpadas, Roçada, Dedetização, Conserto de tomada. Conserto de dois vasos soltos no banheiro masculino.	
EMEF Prof.ª MARIA AP. DE O. RIBEIRO	Conserto do registro com vazamento. Roçada e poda.		
EMEF Prof.ª MARIA JOSÉ FERRAZ SCHOENACKER	Manutenção e desentupimento dos vaso sanitário dos alunos. Consertar uma janela no balcão da cozinha. Trocar o filtro de água do bebedouro dos alunos. Consertar a tomada da cozinha que liga o freezer. Manutenção torneiras e limpeza esgoto.	Soldar grade da janela de informática.	
	Colocação de torneira nas pias e bebedouro. Colocação de lâmpadas no pátio interno e externo. Arrumar porta do banheiro das professoras. Colocação de piso no pátio. Arrumar a pia do banheiro masculino. Limpeza e manutenção das calhas. Manutenção nas grades. Troca de reator e lâmpadas. Troca de sifão.		
EMEF SÔNIA MARIA ABREU GHILARDI	Conserto e manutenção das telhas. Vazamento de água. Troca de lâmpadas. Manutenção na caixa d'água.	Aquisição e instalação de calha para o anfiteatro. Troca de telhas eternit.	
	Projeto: Poda e limpeza do telhado. Conserto da Hidra. Conserto do encanamento. Limpeza do esgoto. Conserto da Hidra e Sput. Manutenção caixa d'água, troca de lâmpadas. Vazamento. Conserto vazamento pia	Iluminação da quadra do projeto.	



EMEF TETSU CHINONE	Confeção de prateleira. Conserto das torneiras, instalação e troca das luminárias. Conserto lavatório. Troca de lâmpadas, manutenção nos lavatórios e limpeza e manutenção da caixa d'água. Colocação de manta. Manutenção na quadra. Montagem e desmontagem de andaime.	Folha de porta na sala 13 piso superior. Troca de lâmpadas queimadas. Fixação da grade de proteção nas janelas das salas de aula do piso térreo. Folha de porta no banheiro dos alunos. Conserto das goteiras na sala de informática e sala dos professores. Pintura das escolas. Troca de vidros das salas de aula. Cimentar as floreiras do pátio. Fixação dos mictórios do banheiro dos alunos no piso térreo.	
EMEI ADELINA DE CASTRO BOCCATO			
EMEI CAMPININHA			
EMEI DONA RENNE SANTIAGO	Conserto dos bebedouros. Manutenção Hidra. Ventiladores. Manutenção e troca filtro e conserto hidra. Poda de Arvore. Troca de lâmpadas e tomadas. Troca de filtro.		
EMEI DONALDO LOPES	Montagem e desmontagem de andaime. Manutenção no telhado. Conserto na cuba da pia.	Vazamento de água nas torneiras do bebedouro refeitório e cozinha. 2 Vasos do banheiro infantil entupido. 3 fechaduras de porta quebrada. 15 lâmpadas queimadas. 2 Refetores queimados do parque e pátio. Troca dos filtros de água do bebedouro e cozinha. Manutenção do playground de ferro (soldar a gangorra) manutenção do escorregador de alvenaria (cimento queimado). Passar cimento queimado no quiosque do parque.	
EMEI LINNEU RAPHAEL JUDICA		Troca de lâmpadas na cozinha, refeitório, salas de aula e depósito ao lado da cozinha. Vazamento no banheiro na parte inferior do prédio. Vazamento nos canos do bebedouro do piso superior. Colocação de filtro no bebedouro inferior. Troca do sifão do bebedouro do piso superior.	

EMEI MARIO PINTO DUARTE	Manutenção dos ventiladores. Troca de lâmpadas. Manutenção do bebedouro. Manutenção do telhado. Conserto das fechaduras. Troca de lâmpadas e reatores.		
EMEI Prof. <sup>a</sup> ANTONIETA DE A. C. LAURENCIANO		Luz do banheiro feminino infantil. Quadro do disjuntor. Troca de lâmpadas. Conserto da porta do corredor. Troca das folhas das portas de ferro que dão acesso ao lado de fora do prédio.	Cadeado para a porta do refeitório. Vazamento na pia da cozinha e lavatório dos banheiros. Colocação de telha por fora ao lado da cozinha. Reparo na calçada em frente ao portão.
EMEI Prof. <sup>a</sup> APARECIDA LETTE DIAS	<p>Prédio I: Conserto da torneira da cozinha, Troca de lâmpadas e reatores. Troca do registro do banheiro dos alunos. Troca de sifão da pia dos banheiros dos alunos. Conserto dos ventiladores. Conserto da porta de sala de aula. Conserto do interfone e fechadura do portão de entrada da escola. Conserto da porta do banheiro das meninas. Troca de vidros quebrados. Troca da fechadura da porta da lavanderia. Conserto ou retirada dos brinquedos quebrados do parque. Luminárias. Troca de lâmpadas.</p> <p>Prédio II (alugado): Conserto de vazamento no banheiro dos meninos. Conserto de descarga no banheiro dos meninos. Conserto de ventiladores. Troca de lâmpada e luminárias.</p> <p>Prédio III (Tibério) : Troca de lâmpadas. Manutenção nas telhas e conserto das portas.</p>	Troca de registro do banheiro dos alunos. Conserto da porta da sala de aula. Conserto do interfone e fechadura da porta de entrada da escola. Conserto da porta do banheiro das meninas. Troca de vidro quebrados. Troca da fechadura da porta da lavanderia. Conserto ou retirada dos brinquedos quebrados do parque.	
		Troca da fechadura de duas portas. Conserto da porta de vidro.	Conserto de vazamento no banheiro dos meninos. Conserto do telhado de uma sala de aula.

EMEI Prof.ª IVONE T. GODINHO	Filtro do bebedouro quebrado. Colocação de forro de PVC na sala da diretoria. Manutenção n casinha de madeira. Instalação de ducha elétrica. Instalação de ventilador em sala de aula. Troca de 41 lâmpadas queimadas. Instalação de suporte para mangueira. Passar resina nos escoregadores do parque. Colocação de azulejo na parte externa da escola. Limpeza do esgoto. Lâmpadas das quadras queimadas. Instalação de filtro d'água. Conserto da pia. Limpeza e manutenção dos telhados, troca do sifão. Troca de reatores. Manutenção nos filtros. Instalação e manutenção ventiladores.		
EMEI Prof.ª MARLENE F. BARBOSA	Conserto chuveiros e bebedouros. Manutenção da Elétrica. Troca de disjuntores. Dedetização. Troca de lâmpadas.		
EMEI Prof.ª NISSIA DE O. BASTOS		Limpeza da caixa d'água. Conserto da campainha. Instalação do portão eletrônico. Retirada de entulho. Poda das árvores. Retirada de inservíveis.	Instalação da campainha. Instalação do portão eletrônico. Instalação de 3 ventiladores nas salas de aula.
EMEI ROQUE DE MORAES GOES	Retirada de Marimbondos do telhado (Bomberos).		
EMEI ROSA BASSI			
EMEI SÃO JOÃO NOVO	Manutenção no telhado. Manutenção na rede elétrica. Troca da bola e troca das luminárias. Manutenção nos telhados.	Troca de lâmpadas em sala de aula. Reparos nos ventiladores. Troca de lâmpadas e/ou reatores no pátio. Troca de fechadura das salas de aula (7 salas e sala de vídeo). Verificar goteiras próximo ao banheiros. Limpeza de calhas e desentupimento da galeria de águas pluviais. Reparos nas infiltrações nas salas. Infiltração no muro próximo à casinha (mninando água debaixo). Troca de fechadura das salas e troca das portas (banheiro meninos e sala de aula)	

EMEISÃO JOÃO VELHO	Vazamento na caixa d'água. Manutenção dos telhados.	Porta empenou. Paredes úmidas. Fossa com mal cheiro. Troca da porta do banheiro. Fossa (necessidade de fazer uma nova). Colocação de varão para cortinas. Reparos na campainha.	Verificar porta da Emei São João Velho (onde fica o botijão de gás).
EMEIF BENEDITO DOS SANTOS ROCHA	Retirada de 15 carteiras e 15 cadeiras. Retirada de 2 mesas de computador para setor de informática. Conserto da porta estourada após roubo.	Tampa da fossa quebrada. Bebedouro vazando e dando choque. Colocação de filtro no bebedouro. Fechamento de um buraco no teto do almoxarifado.	Verificar pilares próximo a porta de entrada. Fechar buraco próximo a cozinha. Vazamento no bebedouro móvel. Roçada da escola. Conserto da porta de entrada e porta da cozinha, valas no piso da cozinha.
EMEIF BRUNO FRANCISCO CHARATO	Retirar mesas e cadeiras quebradas, e uma mesa de refeitório sem serventia.	Falta 1 lousa para fixar na sala de aula de pré-escola.	Vaso sanitário masculino com vazamento, verificar cerca. Colocar tomada no refeitório, Roçar a escola.
EMEIF LEONIDAS A DE MORAES	Vaso entupido no banheiro dos alunos, válvula de descarga quebrada e vazamento de descarga e falta de vaso sanitário. Banheiro dos professores reator queimado no feminino e masculino.	Bebedouro elétrico entupido e com vazamento. Refazer os rejuntas dos azulejos. Cozinha vazamento e pia quebrada. troca do filtro. Dedetização. Troca das lâmpadas e reatores queimados. Quadra troca de refletores e lâmpadas da arquibancada.	Colocação de 150 lâmpadas e reatores. Manutenção nos ventiladores. Bebedouro com vazamento e entupido. Banheiro masculino dos alunos. Portas sem fechadura e ajustes. Reparo no guarda-corpo e na tela quebrada.
EMEIF PAULINO PEREIRA FIGUEIREDO	Roçada da escola.	Trocar o escorregador de local. Podar uma árvore. Verificar a cerca atrás da escola. Retirar o brinquedo do parque.	
EMEIF PROF ANTONIO CAVAGUERI	Podar do mato. Roçada. Limpeza e manutenção das calhas. Troca de lâmpadas. Manutenção dos telhados.	Troca de lâmpadas e reatores. Colocação de telha. Reboco na pilastra de sustentação entre o pátio e o refeitório. Colocação de manta de vedação. Infiltração na secretaria da escola (substituição de calhas ou telhas). Retirada de galhos das arvores podadas. Fixação e reboco do gradil na parte interna do muro da escola.	Colocação de 100 azulejos branco na cozinha, no banheiro e no bebedouro. Fixação das telhas. Colocação de vidros nas salas de aula. Limpeza de calha do pátio e colocação de manta de vedação. Limpeza das fossas e construção de novas. Infiltração na secretaria. Vazamento na válvula Hidra.

<p>EMEIF PROF. JOAQUIM DA S. SANTOS</p>	<p>Reparos no banheiro masculino dos alunos, e na sala de dança. Verificar Disjuntores da cozinha e tomadas dos freezer. Limpeza das calhas da quadra. Manutenção dos condutores de água das calhas da quadra. Retirada e transporte de cadeiras e mesas escolares quebradas. Roçada e poda. Troca de disjuntor. Montagem e desmontagem andaime. Limpeza das calhas. Troca e conserto dos refletores. Manutenção e instalação dos ventiladores. Instalação de manta térmica. Colocação de três calhas no corredor do pátio. Conserto da tomada. Manutenção iluminação, ventiladores e tomadas.</p>	<p>Poda da grama, extensão da fiação para o telefone. Troca das molas quebradas e frascas das fechaduras da porta das salas de aula. colocação de fechadura nas portas. Falta de divisória entre os vasos sanitários nos banheiros da quadra e porta para os mesmos. Portão de acesso ao pátio para a caixa d'água com a dobradiça quebrada. Chumbar portão lateral que dá acesso para sala de dança chumbar o apoio. Portão de entrada pendendo pois o mesmo está penso e fora de prumo. Retirada e transporte das cadeiras e mesas escolares.</p>	<p>Colocação das lâmpadas de led. Lâmpadas no banheiro masculino, colocação de piso na sala 12. Colocação de grade na janela da cozinha, Colocação dos vidros na mesma janela, Troca das lâmpadas, Roçada e poda da Emei. Troca de disjuntor da secretária, verificar as linhas telefônicas. Vazamento no forro do banheiro da sala de dança. Soldar corrimão do prédio antigo. localizar a fossa do banheiro da quadra. Dederizar a escola. Consertar a porta da sala 10.</p>
<p>EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO</p>	<p>Retirada de abelhas (Bombeiros). Poda da grama. Manutenção e limpeza dos raios e conserto da Hidra. Troca e manutenção luminárias. Manutenção nas telhas.</p>	<p>Manutenção do playground (escorregador). Campainha com mau contato no interruptor. Poda da grama. Grade da janela quebrada. Ventilador quebrado. Vidros de janela quebrados. Manutenção na porta de entrada da secretária. Pintura de paredes, portas e janelas internas e externas.</p>	<p>Troca e instalação de vidros quebrados das salas de aula e cozinha. Manutenção dos brinquedos do parque. Troca de fechadura quebradas das salas de aula. Revisão dos ventiladores. Fechar buracos nas paredes do refeitório. Verificação das grades das janelas.</p>



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 158/2018-GP

São Roque, 28 de março de 2018

**Referência:** Solicitação de Prazo

Senhor Presidente,

Reportando-nos aos requerimentos abaixo elencados, vimos solicitar dilação de prazo por mais 15 dias, a fim de que possamos apresentar nossa manifestação a contento:

**Número:**

**Autoria do Vereador:**

19	Newton Dias Bastos;
20	Etelvino Nogueira;
23	Rogério Jean da Silva;
25	Etelvino Nogueira;
26	Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos de antemão e aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos da mais elevada estima e apreço.

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES  
PREFEITO**

Aduca em Plenário na  
Sessão Ordinária de  
02/04/2018  
Secretário

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
Newton Dias Bastos  
DD Presidente  
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

VMN.-

José Alexandre Pierroni Dias  
Médico Veterinário  
2º Secretário

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 - Taboão - 18135-125 - São Roque - SP

[www.suoroque.sp.gov.br](http://www.suoroque.sp.gov.br)

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8123 ou 4874-8591

E-mail: [gab:neto@suoroque.sp.gov.br](mailto:gab:neto@suoroque.sp.gov.br)