

## PLANO DE SUSTENTABILIDADE

### 1. APRESENTAÇÃO

Identificação do convênio, objeto, valor, contrapartida (principais).

**Convênio:** 953435/2023

**Objeto:** Intervenção de qualificação viária no perímetro urbano no município São Roque (Recapeamento no Distrito de Maylasky).

**Valor Global:** R\$ 970.019,00

**Valor de repasse:** R\$ 960.019,00

**Valor de contrapartida:** R\$10.000,00

**Vigência:** 36 meses

**Início da vigência:** 28/12/2023

### 2.OBJETIVOS DO CONVÊNIO

Com a execução da obra de pavimentação, a Prefeitura objetiva:

1. Promover melhor integração entre as regiões conectadas pelas vias.
2. Melhorar infraestrutura das vias urbanas para impulsionar atividades produtivas locais;
3. Melhorar e garantir mais segurança no tráfego de veículos.

### 3.IMPACTOS SÓCIO ECONÔMICOS

1. Criação de novos empreendimentos comerciais;
2. Incentivo ao consumo e investimentos;
3. Melhorar a qualidade de vida da população local, tendo em vista o atual estado precário das vias.

### 4.DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

O objeto terá durabilidade de 5 anos, realizadas as manutenções semestrais pela equipe do Departamento de Obras.

### 5.ARMazenamento e Garantia (bens)

Não se aplica.

### 6.CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

O município dispõe de recursos orçamentários para custear as manutenções



preventivas.

### 7.RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Identificadas ameaças à longe vida do objeto entregue e a ações que podem ser tomadas para evitar ou minimizar ao ocorrência dos risco se impactos negativos após a conclusão do projeto (para todo risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva).

| CATEGORIA DO RISCO | RISCO   | SIM | NÃO | N / A | MEDIDAS PREVENTIVAS  |
|--------------------|---|-----|-----|-------|--|
| FINANCEIRO         | Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/reparo do objeto                                | .   | x   | .     |  |
| HUMANO/TÉCNICO     | Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a execução do projeto | .   | x   | .     |  |
|                    | Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a                     | .   | x   | .     |  |
| AMBIENTAL          | O ocorrência de danos no objeto causa dos por fenômenos ou desastres naturais                       | .   | x   | .     |  |
|                    | O ocorrência de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto              | .   | x   | .     |  |
| TEMPO              | Ausência ou insuficiência do prazo de garantia  | .   | .   | x     |  |
|                    | Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos.                              | .   | .   | x     |  |
| MATERIAL           | Inexistência de assistência técnica especializada na região   | .   | x   | .     |  |
|                    | Entrega do objeto defeituoso ou inacabado   | x   | .   | .     | Se ocorrer a entrega da pavimentação, em condições defeituosas, o objeto não será aceito até que seja corrigido pelo executor. |

Assinado por: ISSA HENRIQUES DE ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://saoroque.tbcc.com.br/verificador/>



|                |  |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---|---|---|---|---|
| FUNCIONALIDADE | Perda de utilidade/funcionalidade antes do término da expectativa de vida útil do objeto | . | x | . | . | . |
|----------------|--|---|---|---|---|---|

\* N/A: Não se aplica.

#### 8. ÓRGÃO SE ENTIDADE RESPONSÁVEIS

Departamento de Obras

Responsável: Marina Magalhães

Rua São Paulo, 966, Taboão, São Roque/SP

São Roque, 02 de fevereiro de 2024.

**MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F0BA-E80D-FA9B-7C2A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO (CPF 144.XXX.XXX-59) em 02/02/2024 16:31:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/F0BA-E80D-FA9B-7C2A>