

## PLANO DE SUSTENTABILIDADE

### 1. APRESENTAÇÃO

Identificação do convênio, objeto, valor, contrapartida (principais).

**Convênio:** 964031/2024

**Objeto:** Pavimentação de acesso ao Parque do Saboó no município de São Roque/SP.

**Valor Global:** R\$ 2.899.202,02

**Valor de repasse:** R\$ 2.870.210,00

**Valor de contrapartida:** R\$ 28.992,02

**Vigência:** 48 meses

**Início da vigência:** 05/07/2024

### 2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO

Com a execução da obra de pavimentação, a Prefeitura objetiva:

1. Promover melhor integração entre as regiões conectadas pelas vias.
2. Melhorar infraestrutura das vias urbanas para impulsionar atividades produtivas locais;
3. Melhorar e mais segurança no tráfego de veículos.

### 3. IMPACTOS SÓCIO ECONÔMICOS

1. Criação de novos empreendimentos comerciais;
2. Incentivo ao consumo e investimentos;
3. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista o atual estado precário das vias.

### 4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

O objeto terá durabilidade de 5 anos, realizadas as manutenções semestrais pela equipe do Departamento de Obras.

### 5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)

Não se aplica.

### 6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

O município dispõe de recursos orçamentários para custear as manutenções preventivas.

## 7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Identificação das ameaças à longe vida do objeto entregue e as ações que podem ser tomadas para evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e seus impactos negativos após a conclusão do projeto (para todo risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva).

CATEGORIA DO RISCO	RISCO	SIM	NÃO	N / A	MEDIDAS PREVENTIVAS
FINANCEIRO	Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/reparo do objeto	.	x	.	
HUMANO/TÉCNICO	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a execução do projeto	.	x	.	
	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a	.	x	.	
AMBIENTAL	Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais	.	x	.	
	Ocorrências de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto	.	x	.	
TEMPO	Ausência ou insuficiência do prazo de garantia	.	.	x	
	Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos.	.	.	x	
MATERIAL	Inexistência de assistência técnica especializada na região	.	x	.	
	Entrega do objeto defeituoso ou inacabado	x	.	.	Se ocorrer a entrega da pavimentação, em condições defeituosas, o objeto não será aceito até que seja corrigido pelo executor.

FUNCIONALIDADE	Perda de utilidade/funcionalidade antes do término da expectativa de vida útil do objeto	.	x	.	.
----------------	--	---	---	---	---

\* N/A: Não se aplica.

#### 8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

Departamento de Obras

Responsável: Marina Magalhães

Rua São Paulo, 966, Taboão, São Roque/SP

São Roque, dezembro de 2024.

---

**MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal